

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА

АКТ

осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

от 26 июня 2017 года

Комиссия в составе:

председателя Горбаневой Л.Г. - директор школы

зам. председателя Мельникова В.А. – зам.директора по АХР

членов комиссии: Кузнецовой Л.В. – председатель профсоюзного комитета

Зотовой И.В. – зам. директора по УР

Маркушевой В.М. – зам. директора п УР

Жирновой Л.Г. – учителя физической культуры

Провела осмотр спортивной площадки:

Наименование оборудования	Описание	Результат осмотра	Примечание
Футбольное поле	Площадка ровная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и т.д)	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	
Ворота футбольные (2 шт)	Металлический каркас ворот вкопан в землю так, что ворота не возможно переместить, ворота не шатаются , хорошо закреплены	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	
Хоккейная коробка - трансформер (Площадь 800 кв.м)	Площадка ровная, борта коробки в исправном состоянии, баскетбольные щиты надежно закреплены.	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	
Хоккейные ворота (2 шт)	Металлический каркас ворот находится в исправном состоянии	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	

Шведская стенка (2 шт)	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	
Параллельные брусья (2 шт)	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	
Рукоход (1 шт)	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	
Брусья разной высоты (2 шт)	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	
Бревно для упражнения на пресс	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	Состояние удовлетворительное, пригодно для занятий	

Заключение:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

На территории детской спортивной площадки отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни), имеется свободное пространство между оборудованием и землей, качество игровой поверхности удовлетворительное. На площадке отсутствуют фрагменты открытого фундамента. На спортивных сооружениях острых кромок не обнаружено. Металлические конструкции надежно закреплены и исправны. Дефекты оборудования не выявлены. Спортивная площадка обеспечивает безопасность воспитанников и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии

Зам. председателя

Члены комиссии



Л.Г.Горбанева

В.А.Мельников

Л.В.Кузнецова

И.В.Зотова

В.М.Маркушева

Л.Г.Жирнова