

ЖУРНАЛ

регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 48» Ленинского района города Саратова

410041, г. Саратов, ул. Загороднева, 2

Журнал пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и
печатью, храниться у руководителя заведения, организации.

Начат 1 июня 2017г.

Окончен _____г.

№ п/п	Дата	Наименование инвентаря и оборудования	Виды испытаний	Результаты визуального осмотра	Подпись членов комиссии, проводящих испытания
На спортивной площадке					
1	05.08.2019	Ворота футбольные (2шт.)	Металлический каркас ворот вкопан в землю так, что ворота не возможно переместить, ворота не шатаются, надежно закреплены, устойчивы к опрокидыванию. На середину перекладины был подвешен груз 110 кг	Металлический каркас ворот вкопан в землю так, что ворота не возможно переместить, ворота не шатаются, надежно закреплены	<i>В.Марты</i> <i>Мур</i>
2	05.08.2019	Хоккейная коробка	Площадка ровная, борта коробки в исправном состоянии.	Площадка ровная, борта коробки в исправном состоянии.	<i>В.Марты</i> <i>Мур</i>
3	05.08.2019	Шведская стенка (2шт.)	Каждая перекладина находилась под нагрузкой 90 кг, основания вкопаны в землю и забетонированы.	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	<i>В.Марты</i> <i>Мур</i>
4	05.08.2019	Параллельные брусья (2 шт.)	Брусья параллельные под действием груза в 135 кг., приложенным к середине жерди и установленным на высоте 1400 мм (прогиб-40 мм); после снятия нагрузки остаточного изгиба не обнаружено. Основания вкопаны в землю и забетонированы	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	<i>В.Марты</i> <i>Мур</i>

5	05.08.2019	Рукоход	Основания вкопаны в землю и забетонированы.	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	<i>Владимир Григорьев Мур - Я</i>
6	05.08.2019	Брусья разной высоты (2 шт.)	Брусья разной высоты под действием груза в 135 кг., приложенным к середине жерди и установленным на высоте 1400 мм (прогиб-40 мм); после снятия нагрузки остаточного изгиба не обнаружено. Основания вкопаны в землю и забетонированы	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	<i>Владимир Григорьев Мур - Я</i>
7	05.08.2019	Бревно для упражнения на пресс	Бревно под действием груза в 135 кг, установленного к середине бревна на высоте 1200 мм, прогиб - 3 мм.	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	<i>Владимир Григорьев Мур - Я</i>
8	05.08.2019	Баскетбольные щиты (2 шт.)	Баскетбольные щиты, проверены, закреплены надежно, кольца-2 шт. – исправны.	Металлическая конструкция надежно закреплена, острые кромки отсутствуют	<i>Владимир Григорьев Мур - Я</i>